
0+500 PT opornik z kruszywa
0,3
0+469
R3
4,5
0+457
5
0+440
4,2
0+437
4,5
0+412
3,5
R2
0+397
R5
0+386
4
0+377
R2,25
5